

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
<b>Gen.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	780	Landratsamt Oberallgäu	171/4-045
<b>Überw.-Behörde</b>	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	780	Landratsamt Oberallgäu	171/4-045
<b>Betreiber</b>	[Name]	monta Klebebandwerk GmbH		
<b>Standort</b>	[Bezeichnung]	Klebebandwerk Immenstadt		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Gottesackerstr. 17	87509	Immenstadt
	<b>EMAS</b> [X]		<b>ISO 14001 ff (+)</b> [X]	X
<b>Anlage</b>	[Bez.]	Folienbeschichtungsanlage		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	5.1.1.1		6.7

Überwachung				
<b>Grund</b> (ggf. Anm.)	<b>Regelüberwachung</b> [X]	X	<b>Turnus</b> [Monate]	24
	<b>Anlassüberwachung</b> [X]		<b>Art des Anlasses:</b>	
<b>Termin</b> (ggf. Anm.)	<b>Datum</b> [tt.mm.jj]	07.10.2021	<b>angekündigt</b> [J/N]	J
<b>Prüfumfang</b> §§ 52 und 52a BImSchG	<b>umfassend</b> [X]			
	<b>Schwerpunkte</b> [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
<b>Prüfgrundlage</b> (ggf. Anm.)	<b>Bescheid(e), Anzeige(n)</b> [X]	X		
	<b>Anforderungsliste</b> [X]			
	<b>Schwerpunktprogramm</b> [X]			
<b>Ergebnis</b>	<b>Mängel</b> [J/N]	N	<b>Anordnung</b> [X]	
			<b>Stilllegung</b> [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL